

Reparatursätze passend für Hochdruckpumpen



01	02	03	04	05
				
Ventile 6 Stück	Dichtsätze für 3 Kolben	Öldichtung für Welle	Öldichtungen für 3 Kolben	Plungerrohr

Bertolini		01	02	03	04	05
Pumpe	KØ	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
KWE	18		160 155 901			
TW	18		160 155 901			
TWS	18		160 155 901			
Hawk		01	02	03	04	05
Pumpe	KØ	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
H300	20	160 105 501	160 124 801	160 107 901	160 107 201	160 112 601 46 mm
H330	20	160 105 501	160 124 801	160 107 901	160 107 201	160 112 601 46 mm
HC200A	18	160 105 501	160 164 201			
HC240A	18	160 105 501	160 164 201			
HC240I	18	160 105 501	160 164 201			
HC280A	18	160 105 501	160 164 201			
HC310 / 340 / 350	18		160 164 201			
HC450	20	160 105 501	160 124 801	160 107 901	160 107 201	160 112 601 46 mm
HC450I	20	160 105 501	160 124 801	160 107 901	160 107 201	160 112 601 46 mm
HC500	20	160 105 501	160 124 801	160 107 901	160 107 201	160 112 601 46 mm
HC500I	20	160 105 501	160 124 801	160 107 901	160 107 201	160 112 601 46 mm
HC530	20	160 105 501	160 124 801	160 107 901	160 107 201	160 112 601 46 mm
HC550	20	160 105 501	160 124 801	160 107 901	160 107 201	160 112 601 46 mm
HC550I	20	160 105 501	160 124 801	160 107 901	160 107 201	160 112 601 46 mm
HC580	20	160 105 501	160 124 801	160 107 901	160 107 201	160 112 601 46 mm

R+M Ersatzteile stammen von ausgesuchten Herstellern und sind qualitativ hochwertig. In der Regel handelt es sich nicht um Original Ersatzteile. Die Original Herstellernummern und sonstige Angaben dienen daher nur zur Orientierung und sind nicht für den allgemeinen Gebrauch (z. B. auf Rechnungen an Endverbraucher) bestimmt. Auch bei Bestellung mit Original Herstellernummern kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein Original Ersatzteil geliefert wird, es sei denn, dass in dem Katalog oder in unseren sonstigen Rundschreiben ausdrücklich Original Ersatzteile angeboten wurden.